



- Verpackungslake aus der E2 Kiste entfernen
- Ware ca. 20 Minuten in lauwarmem Wasser einweichen.
Wassertemperatur darf 43°C nicht überschreiten
- Die Ware einmalig behutsam auflockern, um eine Durchdringung der gesamten Ware mit warmem Wasser zu gewährleisten
- Prüfen, ob die Ware weich ist und leicht vom Tube rutscht
→ Ggf. die Einweichzeit verlängern
- Den Tube vorn an der Schlaufe fassen. Der Tube wird beim Aufziehen des Darms auf das Füllrohr unterhalb in Richtung der Maschine herausgezogen
- Der Füllvorgang kann beginnen